



MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Nº MEDAÇÃO: 5

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNÍCPIO DE CUPIRA - PE/ 2ª ETAPA	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA/PE CNPJ: 10.191.799/0001-02	CONTRATADA: C3 ENGENHARIA LTDA CNPJ: 20.198.694/0001-20
CONTRATO DE REPASSE Nº: 939462/2022	FISCALIZAÇÃO: THERTULLYS DUARTE DE SOUZA	EXECUÇÃO: FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO JUCÁ
APELIDO DA OBRA: 2ª ETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNÍCPIO DE CUPIRA/PE	TÍTULO/CREA: ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PE 182221809-8	TÍTULO/CREA: ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PE 044253PE
MUNICÍPIO: CUPIRA/PE	ART FISCALIZAÇÃO: PE20251265070	ART EXECUÇÃO: PE20241097095
LOCAL: BAIRRO MOACIR SOARES, ZONA URBANA, CUPIRA/PE	CONTRATO Nº: 003/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	VALOR CONTRATADO: R\$ 482.469,50



FOTO 1: INSTALAÇÃO DOS POSTES



FOTO 2: INSTALAÇÃO DOS POSTES




FOTO 3: INSTALAÇÃO DOS BRAÇOS DOS POSTES



FOTO 4: INSTALAÇÃO DOS POSTES



FOTO 5: INSTALAÇÃO DOS POSTES



FOTO 6: INSTALAÇÃO DOS POSTES



FOTO 7: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 8: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 9: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 10: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 11: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 12: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 13: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 14: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 15: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 16: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA



FOTO 17: ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MURETA DE CONTENÇÃO DE ATERRO



FOTO 18: MURETA DE CONTENÇÃO DE ATERRO E ESPALHAMENTO DE ATERRO



FOTO 19: MURETA DE CONTENÇÃO DE ATERRO E ESPALHAMENTO DE ATERRO



FOTO 20: MURETA DE CONTENÇÃO DE ATERRO E ESPALHAMENTO DE ATERRO



FOTO 21: APLICAÇÃO DE CHAPISCO NA MURETA DE CONTENÇÃO



FOTO 22: REBOCO NA MURETA DE CONTENÇÃO



FOTO 23: CAPIÃO DA MURETA DE CONTENÇÃO



FOTO 24: CAPIÃO DA MURETA DE CONTENÇÃO



FOTO 25: CONCRETAGEM DO PISO DO PALCO



FOTO 26: CONCRETAGEM DO PISO DO PALCO